

Voorlopige overzichtslijst met mankementen van Boeier

1. Bodem is ergens lek waardoor water onder de asfaltballast binnensijpelt en iedere maand weggepompt moet worden.
2. De complete kwaliteit van de houten bodemconstructie tussen de polyesterlagen van de buitenhuid en de binnenkant moet onderzocht worden.
3. Rubber sikaflex van dek en kajuitdak zijn op enkele plaatsen lek waardoor wateroverlast en vocht binnenkomt bij regen.
4. Dieselmotor heeft onder water gestaan en moet gereviseerd worden.
5. Mast is over de volle lengte gespleten op lijmnaad. Kan wel gelijmd worden.
6. Roer is in zeer slechte staat. Kan misschien opgeknapt worden om op de motor te varen.
7. Zijzwaarden zijn in slechte staat en kunnen niet gebruikt worden bij het zeilen.
8. Asfalt ballast is niet ideaal, er kan stank ontstaan in de zomer.
9. Constructiewerk van kuip is ingestort waardoor kuiplozers niet meer werken.
10. Alle huiddoorvoeren en afsluiters dienen vervangen te worden.
11. Complete interieur is onbruikbaar en moet gesloopt worden en vervangen. Dat betreft dus: de kombuis, de natte cel, de salon en de twee voorkooien.
12. Constructiehout van mastgat en voorkooien is rot aan onderkant.
13. Er is geen enkele techniek aan boord die nog bruikbaar is. Dat betreft dus: motoraandrijving, elektrische installatie, water voorziening, staand en lopend want, verwarming, verlichting, sanitair enz.
14. Het grootzeil is aanwezig, kwaliteit zeer goed. De fok ontbreekt. Een kluiver en kluiverboom zijn nooit gemonteerd. Mogelijk omdat de mast erg voolijk is geplaatst en de boot daardoor nogal loefgierig zal zijn.
15. De complete polyester romp moet onder en boven de waterlijn geverfd worden. Waarschijnlijk is de boot na de tewaterlating in 1967 nooit meer uit het water geweest.
16. De complete opbouw (dek, kajuit en kuip) moet kaalgehaald en gevernist worden.

Voorlopige overzichtslijst met positieve dingen van Boeier "Buitelaertje"

1. Het is een mooi klassiek oud-hollands ontwerp met flinke afmetingen.
2. Het stokanker is nog in prima staat